



„EIN HAUS VOLL GLORIE
SCHAUET WEIT ÜBER ALLE LAND,
AUS EWGEM STEIN ERBAUET“.

*Dennoch bedarf es einer Renovierung
unserer Pfarrkirche St. Vitus,
Oberottmarshausen*

An unserer Pfarrkirche St. Vitus sind umfangreiche Renovierungsarbeiten erforderlich.

Als im Jahr 1989 die Kirche durch einen Anbau vergrößert wurde, erfolgten letztmalig Ausbesserungsarbeiten an Kirchengebäude und Kirchenmauer. Mittlerweile sind neue Schäden aufgetreten.

Tragende Bauteile des gesamten Dachstuhls sind durch Fäulnis massiv geschädigt. Ein Großteil der befallenen Fußpunkte im Traufbereich muss saniert werden. Im Bereich der Tragwerke des Langhauses, der Sakristei sowie des Turms muss in der Folge ein Großteil der Dacheindeckung sowie Lattung abgenommen werden (**Bilder 1–3**).

Außerdem weist die Fassade massive Feuchtigkeitsschäden auf. Vor allem ist der Bereich des Glockenturms betroffen. Bis auf eine Höhe von 2,20 m sind großflächige Farbabplatzungen erkennbar. Massive Schäden lassen sich auch im Zugangsbereich zur Sakristei erkennen (**4–6**).

Ebenso zeigen sich im südlichen Zugangsbereich zur Kirche und an der Nordseite Feuchtigkeitsschäden; etwa im Innenbereich auf Höhe des Marienaltars (**7–8**).

Nachdem der letzte Innenanstrich der Kirche vor 18 Jahren erfolgt ist, wird auch er im Zuge der Renovierung erneuert. Dabei wird der Riss, der an der südlichen Wand zum Glockenturm entstanden ist beseitigt.

Im Turm ist der gesamte Treppenaufgang marode. Dringend erneuert werden müssen das Geländer, die Auftrittsstufen und Podeste. Diese stellen Stolperstellen dar und wurden bereits bei den sicherheitstechnischen Prüfungen beanstandet (**9–10**).

An der Kirchenmauer haben Feuchtigkeit und Frost die Abdeckungen stark geschädigt. Feuchtigkeit ist ins Mauerwerk eingedrungen, was in der Folge zu Abplatzungen an den Formsteinen geführt hat. Ebenso muss der Aufgang zur Kirche von der Hauptstraße her überarbeitet werden (**11–12**).

Die Gesamtkosten für die umfangreichen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten belaufen sich voraussichtlich auf 595.000 Euro für die Kirche und 35.000 Euro für die Kirchenmauer. Der weitaus größte Teil dieser Kosten wird aus diözesanen Kirchensteuermitteln finanziert. Hinzukommen eine Reihe von Zuschüssen verschiedener Stiftungen. Rund 10% der Kosten muss die Pfarrei selbst aufbringen.

Wir bitten Sie daher um Ihre freundliche und großzügige Unterstützung und Spende.

Unsere Pfarrkirche St. Vitus soll weiterhin der sichtbare Mittelpunkt unseres Ortes sein. Viele haben zu dieser Kirche eine besondere Beziehung: hier sind sie getauft worden, haben ihre Erstkommunion empfangen, Hochzeit gefeiert oder Abschied genommen von lieben Verstorbenen.



Für Ihre Bereitschaft mitzuhelfen, dass die Pfarrkirche St. Vitus weiterhin Wahrzeichen von Oberottmarshausen ist und ein Ort, wo Menschen zu Gebet und Gottesdienst zusammenkommen, danken wir Ihnen ganz herzlich.

Spendenkonto für die Kirchenrenovierung

Raiffeisenbank Bobingen

BIC: GENODEF1BOI

IBAN: DE79 7206 9036 0240 2014 05



Hubert Ratzinger

Pfarrer



Thomas Wessinger

Kirchenpfleger

Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Vitus

Kirchplatz 1 · 86507 Oberottmarshausen

Tel. 08231 / 335 05

Mail: st.vitus.oberottmarshausen@bistum-augsburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mittwoch: 16:00 Uhr – 18:00 Uhr